

テクニカルレポート TRS-002-01

ソーラー架台および金具のサビ汁による折板屋根の耐食性への影響

- 経年劣化によりソーラー架台および金具にサビが発生した場合、サビ汁が屋根に流れることがあります。
- しかしながらサビ汁は降雨などで洗い流されることから、弊社の調査結果においては折板屋根の耐食性に大きな影響はありません。
- また、サビ汁が流れた部分は屋根がサビ色になることがありますが、これは屋根サビ（もらいサビ）ではなくサビ汁の汚れがわずかに残ってしまったもので、これも弊社の調査結果において折板屋根の耐食性に大きな影響はありません。

サビ汁による汚れが付着した折板屋根の耐食性（めっき膜厚）



→
8か月後
変化なし



※本資料に記載の技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するためのものであり、保証を意味するものではありません。